


海洋汚染性テスト（平成14年12月11日：浸漬2ヶ月後）の状態




正面棧橋に設置したもの

右側棧橋に設置したもの：Cu<sub>2</sub>O添加塗料は右から2番目  
平成14年11月13日に差し替えた状態



平成14年12月11日の状態



正面棧橋に設置したもの：平成14年12月12日の状態



右：オ - シャンフロンティア  
左：マリオン (+  $\text{Cu}_2\text{O}$ )



マクスイオパール：左から 0 , 500 , 1,000

