



VI. 塗坪

	3. 5 k g	1 6 k g
1 回塗	3 0～4 5m ²	1 5 0～2 0 0m ²
2 回塗	1 7～2 0m ²	8 0～1 0 0m ²
3 回塗	1 0～1 7m ²	5 0～ 8 0m ²

VII. 塗装上の注意

- 1) 素地の汚れ、シミ、油分はきれいに除去して下さい。
- 2) 密着不良の原因は、
 - ①既に塗料、ワックス等が塗ってある場合、そのまま塗りますと、塗膜のはじきや塗膜剥離の原因になりますので、必ず事前にペーパーで除去して下さい。
 - ②水分（湿気）を多く含んでいる場合も、密着不良の原因になりますので、乾燥の程度を十分に確かめてから塗装して下さい。
 - ③下地処理として、薬品処理された場合には薬剤を完全に中和するか除去して下さい。
- 3) 塗り重ね間隔は長すぎると密着不良の原因となります。
1日以上間隔があく場合には、ペーパーで研磨して、塗膜表面を粗してから塗り重ねして下さい。
(補修の場合も同様で、ペーパーで古い塗膜を除去してから再塗装して下さい)

VIII. 取扱上の注意

- ◎この塗料は、イソシアネート基が空気中の水分と反応して硬化するものであるため、ある程度の湿気が必要です。
- ◎又、1回にあまり厚塗りをしたり、あるいはあまり急速に乾燥させると表面が硬化し、必要な水分の侵入と炭酸ガスの拡散がスムーズにいかず、気泡が発生する原因となります。
- ◎製品は窒素シールをしています。一度開封したものは空気中の湿気によりゲル化しますので一度で使いきってしまうことが望ましいです。
使用後は、密栓して、なるべく早い内に使いきってください。
- ◎塗装後、塗装器具（刷毛、ローラー、モップ、スプレー等）はウレタンシンナーや洗浄用シンナーですぐに洗浄して下さい。
固化するとシンナーには溶けなくなります。

IX. 荷姿

16 kg 3. 5 kg $\times$ 4 / ケース



三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611 E.mail : vza02034@nifty.ne.jp
FAX 0743-56-8621 URL: http://www1.kcn.ne.jp/~kikyoku/
九州出張所 : 佐賀県三養基郡北茂安町西大島 1953

年 月 日

御中

成 分 表

品名：セフティーガード
フロアー

分類： 1液 湿乾型 ウレタン樹脂系塗料

成分

ポリイソシアネート樹脂	50
酢酸ブチル	49
添加剤	1
	100%

消防法による分類	危険物 第4類 第2石油類 危険等級：III
労働安全衛生法による分類	第2種有機溶剤含有 酢酸ブチル：40-50 %



〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611 E.mail : vza02034@nifty.ne.jp
FAX 0743-56-8621 URL:<http://www1.kcn.ne.jp/~kikyout/>
九州出張所 : 佐賀県三養基郡北茂安町西大島 1953

御中



〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611 E.mail : vza02034@nifty.ne.jp
FAX 0743-56-8621 URL:<http://www1.kcn.ne.jp/~kikyuu/>
九州出張所 : 佐賀県三養基郡北茂安町西大島 1953

御中